

Innenstadtkonzept Bereich Alte Ladestraße – Menkestraße Planungsausschuss 10.08.2016



- 1. Bestandsanalyse der Straßenraumsituation mit Stärken und Schwächen sowie Kennzeichnung der zu verbessernden Aufenthaltsbereiche
- 2. Chancen der Gestaltungsverbesserung der Aufenthaltsflächen durch Verlagerung der Radfahrer in die Fahrbahn
- 3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten der Aufenthaltsattraktivität
 - Sitzbereiche "unattraktive" Aufenthaltsbereiche im Untersuchungsbereich beispielhafte und "zeitgemäße" Sitzbänke und Mobiliar
 - Beleuchtung "unattraktive" Leuchten und -standorte im Untersuchungsbereich beispielhafte und "zeitgemäße" Leuchten
 - Fahrradständer "unattraktive" Fahrradständer und Abstellstandorte im Untersuchungsbereich beispielhafte und "zeitgemäße" Fahrradabstellmöglichkeiten
 - Poller "unattraktive" Poller und Standorte im Untersuchungsbereich beispielhafte und "zeitgemäße" Poller/Abgrenzungen zur Fahrbahn

- Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten der Aufenthaltsattraktivität
 - Spielgeräte/Kunstobjekte Vorhandene Spielgeräte/Kunstobjekte im Untersuchungsbereich beispielhafte Ergänzungen von Spielgeräten und Kunstobjekten
 - Beete/Bepflanzung "unattraktive" Baum- und Beetsituationen im Untersuchungsbereich beispielhafte Baumstandorte- und Beetgestaltungen
- Exemplarische Gestaltungsverbesserungen von Einzelbereichen

Planskizze 1: Menkestraße - Krötenplatz Variante A und B

Planskizze 2: Ladestraße - Variante A und B

Planskizze 3: Menkestraße von der Eisenbahnlinie bis zum Mühlenweg

Planskizze 4: Menkestraße vom Mühlenweg bis Neumannsweg

NWP



Stärken

- Lebendige Geschäftsstraße mit breiten Sortiment an Einzelhändlern
- Hochwertige Pflastermaterialien und generell guter Zustand der Pflasterflächen
- Gemütliche Atmosphäre in der Oldenburger Straße
- Ausreichend Stellplätze für Fahrräder und Pkws
- Zahlreiche Kunstobjekte im Straßenraum



Positive Abgrenzung zu privaten Stellplatzflächen - Hecke



Hochwertige Pflastermaterialien



Zahlreiche Kunstobjekte

Schwächen

- Teilweise schmale Vorbereiche- mangelnder Platz für Fuß- und Radverkehr ins besonders im Kreuzungsbereich Jadestraße/Mühlenweg
- Überangebot an Fahrradständern
- Ungeschickte Platzierung von Sitzbänken und anderem Mobiliar
- Überladene Straßenseitenbereiche: Beschilderung, Reklame, Mobiliar,
 Pflanzbeete mit Bäumen
- Mangelnde Straßenraumbegrenzung zu privaten Flächen/ Parkplätzen
- Zum Teil zu viele und "zu stark" gewachsene Bäume und/ oder schiefe, einseitig gewachsene Bäume
- Nicht mehr zeitgemäßes Mobiliar und Straßenbeleuchtung
- Mittlere Verkehrsbelastung
- > Mangelnde Aufenthaltsqualität

1. Bestandsaufnahme

Bestandsanalyse Plan: Ladestraße und Menkestraße von Oldenburger bis Bahnlinie






. Bestandsaufnahme

Bestandsanalyse Plan: Menkestraße von Bahnlinie bis zum Neumannsweg





NWP

Bestandsaufnahme

Bestandsanalyse Plan: Menkestraße vom Neumannsweg bis Rheinstraße





Platzbereich mit mangelnder Aufenthaltsqualität

> fehlender Fuß-, Radweg Radwege

Baum erhaltenswert

Baum nicht erhaltenswert

Baum keine Wertung

Beete

mangelnde Trennung privat/öffentlich positiveTrennung privat/öffentlich

Nutzung

Skulptur

Leerstand

Spielgerät

Sitzbank

Fahrradständer

H Bushaltestelle


Müllcontainer M

Θ Uhr

i Information

Schild

1. Bestandsaufnahme Fotos Schwächen



"Überladene" Seitenbereiche: Beleuchtung und dominante Reklame und Beschilderung

















Mangelnde Abgrenzung zu privaten Stellplatzflächen







Fahrradständer "Felgenkiller" an vielen Standorten ungenutzt, kaum Anlehnbügel



Ziele

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der "Wohlfühlatmosphäre/Einkaufsatmosphäre" im Straßenraum durch Reduzierung der störenden Elemente in den Seitenbereichen - "Aufräumen"
- Erhaltung und Verbesserung ausgewählter Bäume und Pflanzbereiche
- Punktuelle Vergrößerung und Aufwertung von platzartigen Aufenthaltsbereichen mit zeitgemäßem Mobiliar (Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und Pflanzflächen)
- Austausch der vorhandenen Straßenbeleuchtung durch gestalterisch zurückhaltende Mastaufsatzleuchten mit LEDs
- Neues Konzept für die Weihnachtsbeleuchtung
- > Motto: "Weniger ist Mehr"

NWP Planungsgesellschaft mbH

2. Chance durch Verlagerung der Radfahrer in die Fahrbahn Zum Teil sehr eingeschränkte Platzverhältnisse in den Seitenbereichen













2. Chance durch Verlagerung der Radfahrer in die Fahrbahn



Grundsätzliches zum Radfahren

Argumente gegen eine Führung des Radverkehrs mit dem Fußgänger



- Sehr unterschiedliches Geschwindigkeitsverhalten von "bummelnden" Fußgängern, die die Geschäftsauslagen betrachten wollen und schnell fahrenden Radfahrern
- Gefahren für Fußgänger, die die Straßenseite wechseln und sich nicht umschauen
- Gefahren für Fußgänger mit Handicaps, insbesondere Sehbehinderte
- Probleme mit Fußgängern, die Hunde an der Leine führen
- Hauseingänge und Hausausfahrten, an denen Fußgänger und Autos ohne vorherigen Sichtkontakt zu den schnell fahrenden Radfahrern auf dem Gehweg stehen
- Reklametafeln, Verkehrsschilder und andere Hindernisse, die den Bewegungsraum einschränken
- Radfahrer als "Geisterfahrer", die auf der falschen Straßenseite fahren und verspätet vom Kfz-Verkehr wahrgenommen werden
- An Einmündungen unzureichender Sichtkontakt zum Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn

2. Chance durch Verlagerung der Radfahrer in die Fahrbahn




Grundsätzliches zum Radfahren

Vorteile bei Führung des Radfahrers in der Fahrbahn



- Innerorts und unter der Voraussetzung eines gestalteten Straßenraumes ist das Geschwindigkeitsverhalten von Kfz- und Radverkehr gleichwertiger als das von Fußgängern und Radfahrern, der Kfz-Verkehr fährt ggf. hinter dem Radfahrer her
- Radfahrer, die in der Fahrbahn fahren, werden vom Kfz-Verkehr rechtzeitig wahrgenommen, daher entstehen weniger schwere Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen
- Fußgänger verhalten sich bei Betreten der Fahrbahn vorsichtiger, daher weniger Konflikte mit Fußgängern und Radfahrern
- Auf der Fahrbahn fahren Radfahrer viel seltener auf der falschen Straßenseite
- Der Sichtkontakt zu Hauseingängen und Ein- und Ausfahrten ist durch die Distanz besser

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Unattraktive" Aufenthaltsbereiche















3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten "Unattraktive" Aufenthaltsbereiche im Untersuchungsbereich



Schwächen der vorhandenen Aufenthaltsbereiche

- Gestalterisch ungünstige Ausrichtung (Himmelsrichtung und Sichtbeziehungen)
- Unattraktive Standorte an Straßenkreuzungen, Fahrradwegen oder vor Stellplätzen
- Kein einheitliches Mobiliar (Formensprache) und Materialien



GESAMTKONZEPT FÜR DEN BEREICH ALTE LADESTRASSE / MENKESTRASSE







Verbesserungsvorschläge für **Aufenthaltsbereiche**

- Standorte mit interessanten Blickbeziehungen wählen
- Bänke mit "geschützten, starken Rücken" (z.B. vor einer Hecke, Pflanzbeet) platzieren
- Orientierung zu den Himmelsrichtungen beachten, "sonnige, halbschattige und schattige" Sitzgelegenheiten schaffen
- Abwechslungsreiche Situationen schaffen, z.B. Gruppensitzen, einfache Spielgelegenheiten für Kinder, Sitzskulpturen, Ablage für Taschen etc.
- Mobiliar mit einer Formensprache wählen um eine einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Sitzbänke













3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Sitzbänke













Beispiele Sitzgelegenheiten

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Sitzbänke









NWP Planungsgesellschaft mbH

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Sitzbänke







Beispiele für Stadtmobiliar



3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Sitzbänke- Sitzskulpturen /Kunst












3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten "Unattraktive" Leuchten und Leuchtenstandorte











3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Leuchten







Quelle: www.bega.com

Aufsatzleuchte, Firma BEGA

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Leuchten





BEGA Pole-top luminaires 88189/88183



BEGA-Aufsatzleuchte Nr. 88189 BEGA-Lichtmast Nr. 743, H = 4,5 m Quelle: www.bega.de







NWP Planungsgesellschaft mbH

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Leuchten







Quelle: www.louis-poulsen.de









Quelle: www.louis-poulsen.de



NWP

NWP Planungsgesellschaft mbH


Selux Beta






BETA-Aufsatzleuchte Stahlmast SX 083 16-9, H = 3,5 m Quelle: www.selux.com

Mastleuchte Beta, Firma Selux






3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Leuchten














Saturn-Aufsatzleuchte Quelle: www.selux.com

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Leuchten





Quelle: www.hess.eu


Bodenstrahler

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten "Unattraktive" Fahrradständer und Abstellstandorte












2

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Fahrradabstellmöglichkeiten
















Beispiele für Fahrradparker

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten "Unattraktive" Poller und Standorte













3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte und "zeitgemäße" Poller/ Abgrenzungen zur Fahrbahn











3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Vorhandene Spielgeräte/Kunstobjekte im Untersuchungsbereich

















3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte Ergänzungen von Spielgeräten und Kunstobjekten





Der "Gaffer" von Bratislava:

er soll, It. Stadtführer, den Frauen unter den Rock sehen...





Beispiel zeitgemäße Kunst

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte Ergänzungen von Spielgeräten und Kunstobjekten











3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte Ergänzungen von Kunst-/ Wasserobjekten













3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten Beispielhafte Ergänzungen von Spielgeräten und Kunstobjekten













Quelle: www.kompan.de



Federwippen

3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten NWP Beispielhafte Ergänzungen von Spielgeräten und Kunstobjekten



Kreisel







Wasserwirbel









3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten "unattraktive" Baum- und Beetsituationen













3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten NWP Beispielhafte Pflanzgefäße













3. Grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten NWP Beispiele für Beeteinfassungen















Umgestaltung von Baumbeeten und neuen Pflanzbeeten

NWP Planungsgesellschaft mbH


Gestaltungsverbesserungen von Einzelbereichen

Planskizze 1 Menkestraße – Krötenplatz Variante A und B

Planskizze 2 Ladestraße - Variante A und B

Planskizze 3 Menkestraße von der Eisenbahnlinie bis zum Mühlenweg

Planskizze 4 Menkestraße vom Mühlenweg bis zum Neumannsweg



3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße – Krötenplatz – Bestandsfotos











3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße - Krötenplatz Bestand Luftbild



NWP

3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße- Krötenplatz- Planskizze Variante A









Beispiele Sitzwürfel



3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße- Krötenplatz- Planskizze Variante B














3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Ladestraße- Bestandsfotos












3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Ladestraße- Bestand Luftbild









3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Ladestraße- Planskizze Variante A








3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Ladestraße- Planskizze Variante B







3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Ladestraße- Beispiele Spiel- und Wasser etc.













3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße von Bahnlinie bis Mühlenweg- Bestandsfotos











3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße von Bahnlinie bis Mühlenweg- Bestand Luftbild





VWP Planungsgesellschaft mbH

3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße von Bahnlinie bis Mühlenweg- Planskizze 3










Menkestraße vom Mühlenweg bis Neumannsweg- Bestandsfotos Gesamtkonzept für den Bereich Alte Ladestraße / Menkestraße














3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße von Bahnlinie bis Mühlenweg- Planskizze 4









3. Exemplarische Gestaltungsverbesserungen Menkestraße von Bahnlinie bis Mühlenweg- Planskizze 4







Beispiel Wasserspiel entlang des Weges

