Bericht:

Das Klinkerpflaster der Krongutsallee (Straße zum Forsthaus) befindet sich stellenweise in einem Zustand, der für Radfahrer nicht mehr gefahrlos passierbar ist. Als Radwanderweg sowie als Zuwegung zum Upjeverschen Forst und zum Restaurant Forsthaus hat diese Straße jedoch eine wichtige Bedeutung im Rahmen der Schortenser Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Eine Instandsetzung der gravierendsten Schäden zur Sicherung des Radverkehrs würde Kosten von schätzungsweise 19.000,- € verursachen. Die Forstverwaltung verfügt als Eigentümerin zurzeit nicht über Mittel für eine Sanierung und müsste im Rahmen der Verkehrssicherung ggf. sogar eine Einschränkung der öffentlichen Nutzung in Betracht ziehen. Darüber hinaus teilt die Forstverwaltung mit, dass für die Zwecke des Forstbetriebes der Zustand der Straße ausreichend ist.

Von verschiedenen Seiten wurde die Bitte an die Stadt herangetragen, im Zuge der Straßenunterhaltung in diesem Bereich einen Beitrag zu leisten. Eine entsprechende Maßnahme aus Mitteln der Straßenunterhaltung würde allerdings Minderleistungen im Bereich anstehender Gehwegsanierungen zur Folge haben.

Über die weitere Vorgehensweise ist zu beraten.