BOAR Kramer berichtet über zwei Angebote, die ihm vorliegen und beauftragt werden sollten:

Angebot Nr. 1 -> die Schadstoffuntersuchung im Bad zum Preis von **2.874 Euro netto.**

Angebot Nr. 2 -> die Betonuntersuchung im Sportbadbereich zum Preis **von 4.160 Euro netto.**

Er beschreibt zum zweiten Untersuchungsaufwand, dass Beton - Kalk im Bereich der Betonbewährung absondert, wenn er aushärtet und hier dann ggfs. die Statik beeinträchtigt werden kann. Der Grad der möglichen Beeinträchtigung der Bewährung soll untersucht werden.

Beide Angebote sollen zu den angegebenen Preisen beauftragt werden.

BOAR Kramer ergänzt, dass die Betonuntersuchung in drei Wochen fertig ist und das Bad dafür zwei Tage geschlossen werden muss. Er schlägt für die Schließung die Wochentage Montag und Dienstag in den Sommerferien vor, da dann wenig Nutzergruppen von der Schließung betroffen sind.