

## Hauptuntersuchung der Spielplätze 2018

KSP	Ausstattung	Zustand	Festgestellter Mangel	Priorität
Adlerstraße	Einfriedung	5	Sichtschutz abgängig 30m 1,8 h	2
	Doppelschaukel	3	Kette oben Verschleißgrenze	2
	Bank	3	2 Mittelbretter austauschen, morsch	1
	Sandkahn	3	Kette kürzen(Schlinge), gangbar machen (Fett)	2
	Tischbank	3	Ein Sitzbrett erneuern, morsch	2
	Kletterkombination	3	Querbalken an der Leiter morsch	2
Aktivspielplatz	Turmkombination	2-3	Halbpalisade am Aufstieg austauschen, Fallschutz	2
	Spielhauskombination	4	2 Hauptstützen austauschen, 1 Seitenteil austauschen, Fallschutz	1
	Doppelschaukel	2-3	Sitze u. Ketten austauschen, Fallschutz ergänzen	2
	Basketballplatz	3	Prallplatten erneuern	2
	Kleinkinderschaukel		BOOT ENTFERNEN	1
	2 Lümmelbänke	3-4	Ein Fußbalken erneuern	2
	Seilbahn	2	Fallschutz ergänzen	2
Alsterstraße	Einfriedung	5	mehrere Zaunlatten abgebrochen	2
	Wege	3	das Beet mit Palisaden aufgeben,kein Baum da	3
	Turmkombination	4	Treppe erneuern, hoher Verschleiß	2
	Wippe	3	Fallschutz reinigen u. füllen	2
	Vogelschaar	3	ein Sitz erneuern, Feder entrostet u. Farbe	2
	Doppelschaukel	4	zwei neue Sitze mit Ketten, hoher Verschleiß	2
	2 Bänke	5	Banklatten morsch	2
	Drehscheibe	4	große Absplitterungen (schleifen...)	2
	Turmkombination		vier Seitenteile oben am Haus, sehr starke Absplitterungen bis Bolzen ,FOTO	1
Am Föhrenbusch	Doppelwippe	3	Fallschutz reinigen	2
Am Junkernberg	Einfriedung	6	zwei Zaunbretter fehlen	2
	Sandkasten	3	Spielesand fehlt	3
	Einfriedung 2		alten Maschendrahtzaun aus der Erde graben, liegt am Boden	2
Blumenweg	Einfriedung	5	abgängig, Erneuerung beauftragt	1
	Wege	4	wieder herstellen, Brechsand	2
	Wachturm	5	4 Hauptpfosten verrottet, abbauen	1
	Doppelschaukel	3	gesperrt, 1 Hauptpfosten morsch	1
	Rutsche Klein	3	eine Wange ersetzen	2
	Pyramide	5	abbauen	1

## Hauptuntersuchung der Spielplätze 2018

KSP	Ausstattung	Zustand	Festgestellter Mangel	Priorität
Dettmar Coldewey Str.	Vogelschar	3	ein Vogel, Absplitterung gebrochen	2
	Turmruutsche	4	am Aufgang der Brüstungsbalken morsch	1
Elbinger Weg	Eingang/Tor	5	Tor richten, lose im Boden	2
	Doppelschaukel	4	abgebaut Sitze, Quer u. ein Aufrechterpfosten morsch	1
	Kletterturm	4	Rutsche Seitenteile morsch, austauschen	2
	Vogelschar	3	drei Vogelabsplitterungen, glätten	2
	Sandkasten	4	Spielsand fehlt	2
	Bank	5	Sitzflächen abhobeln, Absplitterungen stark	1
Eschenweg	Einfriedung	6	mehrere Querriegel morsch u. Latten	2
Falkhörn	Federtier Drachen	6	Fußraste, Seitenteil gebrochen, abbauen	1
	Federtier Schwan	4	Sitzfläche Absplitterungen	2
	Spielhaus	5	drei Bodenbretter erneuern	2
	Seilbahn	3	Gestell rostet sehr stark, streichen	3
	Doppelschaukel	5	zwei aufrechte Pfosten morsch, Sitz abgebaut	1
	Vogelschaar	5	Mittelplatten morsch u. ein Sitz erneuern	2
	Mobilus		der Durchmesser als Fallschutz nicht ausreichend	2
	Seilbahn		Fallschutz nicht ausreichend	2
Frankfurter Straße	Lümmelbank	3	Fußbalken austauschen	2
Hasenweide	Eingang/Tor	2	Weg frei schneiden	3
	Spielhauskombination	6	5 Dachbretter, Geländer erneuern, Kopf?morsch	2
	Fußballtor	5	in den Ecken starker Rost, streichen	2
	Doppelschaukel	3	Aufrechter Pfosten am Kopf morsch, Durchmesser 14 Palisade	2
	2 Lümmelbänke	3	eine Palisade morsch	2
	Sandkasten	3	Absplitterungen glätten	2
	Basketballkorb	7	kein Korb, steht schief	3
	Federtier Hahn	6	Feder, starker Rost, streichen	3
	Ballfangzaun	6	Zaun frei schneiden	2
	Turmkombination		Fallschutz zu wenig u. reinigen	1
Heinrich- Lübke Str.	Turmspielanlage,Paris	4	mehrere Halbrundpalisaden erneuern-Aufgang	1
	Federtier Flugzeug	4	Sitz Absplitterungen erneuern	2
	Sandwerk		Sandwerk,ein Bodenbrett erneuern, morsch	1
	Doppelschaukel	4	ein Pfosten morsch, unten den Bolzen, Sitz abgebaut	1

## Hauptuntersuchung der Spielplätze 2018

KSP	Ausstattung	Zustand	Festgestellter Mangel	Priorität
Heinrich- Lübke Str.	3 Papierkörbe		Pfosten abgerottet, erneuern	2
	Turmspielanlage		ein Boden erneuern, von oben morsch das Kugelspiel abbauen, überholen, ist gebrochen	2 1
Helmsundstraße	Eingang/Tor	5	abgängig, ein Pfosten abgerottet	3
	Einfriedung	5	mehrere Querriegel morsch	2
	Federtier Hahn	3	im Boden lose	2
	Seilbahn	3	spannen, zwei Schrauben im Boden lose	1
	Doppelschaukel	3	ein aufrechter Pfosten erneuern	2
	Vogelschar	4	Mittelplatten u. eine Sitzfläche erneuern	2
Konrad Adenauer Straße	Einfriedung	5	der Teil am Hügel abgängig	2
	Wege	6	keine Wege mehr zu sehen	3
	Doppelschaukel	4	Sitze mit Ketten erneuern, Verschleiß	2
	Wippe	5	Absplitterungen glätten	2
	Sandspielgerät	4	ein Bodenbrett in der Ecke erneuern	2
	Hangrutsche	5	viel Flugrost streichen, oben in Boden Verankerung fehlt	2
	Reckanlage	4	Fallschutz reinigen	2
	4 Bänke	5	an 3 Bänken vier Banklatten erneuern	2
	Sandtisch	4	Tischplatte glätten	2
	Sandspielgerät		Fallschutz reinigen, auffüllen	2
	Hangrutsche		seitlich der Rutsche Mutterboden befestigen u. den Aufgang zur Rutsche umleiten mit Palisaden (Kunststoff)	2 2
Langeoogstraße	Eingang/Tor	6	mehrere Zaunteile gebrochen, Latten ab	3
	Hüttenrutsche	4	Seitenteile bestellt, ein Pfosten austauschen	2
	Schwingtier Turm	6	abbauen, Schellen an den Federn abgerostet	1
	Sandspielgerät	5	Dachkante abgebrochen, Schüttwerk klemmt	1
	Federtier Schwan	3	Sitzfläche Absplitterungen	2
	Sandspielgerät		Sandwerkketten kürzen, braucht Farbe	1
			Fallschutz sehr stark verfestigt, reinigen	2
Mellumstraße	Rutschenturm	2	Fallschutz reinigen	2
	Reckanlage	5	Fallschutz erneuern, Pfropfen-Dübel fehlen	2
	Federtier Schildkröte	3	Federn entrostet u. streichen	3

## Hauptuntersuchung der Spielplätze 2018

KSP	Ausstattung	Zustand	Festgestellter Mangel	Priorität
Niederweg	Bepflanzung	–	Austausch empfohlen	3
	Sandkasten	3	2 Ecken Fingerfangstellen abdecken	1
	Federtier Motorrad	4	Korrosion abbauen	2
	Spielhaus	3	Bank + Tisch glätten, am Einstieg Brett unten ersetzen	3
	Seilbahn	2	Sitz austauschen, Kettenschutz löst sich	2
Onnhamm	Doppelschaukel	6	Quer u. Aufrechter Pfosten morsch (Sitze abgebaut)	1
	Fort	4	zwei aufrechte Standpfosten i.H. des Bodens morsch, Durchm.16	1
	2 Rutschen	3	Fallschutz fehlt, Rutschentisch zu hoch	2
	Fort	4	Mehrere Bodenlager(Kanthölzer) morsch, erneuern	1
			Sitzpalisaden morsch, erneuern, ein Tischbrett abgebrochen. Mehrere Halbrundpalisaden abgebrochen(10cm). Mehrere Pfostenköpfe einkürzen	2
			Ein Bodenbrett auf dem Lager morsch, erneuern.	1
			Fallschutz reinigen, im Außenbereich nicht ausreichend	2
Rutsche innen		Unterseite der Rutsche ein Brett am Ende gebrochen	2	
Peter Grave Straße	Gerätekombination	5	ein Bodenbrett morsch, Schüttklappe weist Rostlöcher auf	1
			Schüttklappe ausbauen, schweißen, Sandlaufwerk oben	1
			an der Rolle fehlt der Kunststoffschutz	2
			Gerät streichen	3
Wohnpark	Eingang/Tor	6	Zaun Querbalken gebrochen	2
	Einfriedung	6	Zaun Querbalken, mehrere gebrochen, Latten fehlen	2
	Rutschenhaus	3	Fallschutz auffüllen	2
	Doppelschaukel	4	Fallschutz auffüllen	2