

Öffentliche Spielplätze

Jahreshauptuntersuchung 2019

Ort	Beschreibung	Priorität
Adlerstraße		
Einfriedung	Zaunanlage	1
Sandkasten	Sandwerk gangbar machen	3
Vogelscharr	Mittelplatte erneuern	2
Aktivspielplatz		
Eingang/Tor	mit Erdreich auffüllen	3
Turmkombination	reinigen, sehr grün	3
Spielhauskombination	reinigen, sehr grün	3
Doppelschaukel	Fallschutz erneuern	2
Tischtennisplatte	Fallschutz erneuern	2
Basketballplatz	Fläche reinigen, Prallplatten erneuern	3
Bank	reinigen, grün	3
Federtier Schwan	reinigen u. umstellen	2
4 Bänke	reinigen	3
Seilbahn	Podest, drei Bretter erneuern	2
Alsterstraße		
Einfriedung	Der Pappelzaun ist an der ganzen Länge morsch	3
Turmkombination	Mehrer Seitenteile erneuern, große Absplitterung	1
Sandkasten	Umrandung Palisaden	2
Vogelschaar	Sitzfläche erneuern, morsch	1
Drehscheibe	Die Platte auf der Scheibe erneuern, morsch	1
Turmkombination	Fallschutz, die Fläche ist nicht ausreichend	2
Drehscheibe	Fallschutzfläche, um Durchmesser zu wenig, erneuern	2
Am Junkernberg		
Schwein	Das Ohr ein Stück abgebrochen, schleifen	2
Sandkasten	Spielsand	2
Detmar Coldewey Str.		
Bank	reinigen	3
Seilbahn	Endblock Querbalken u. zwei Pfosten erneuern	1
Doppelschaukel	Querbalken erneuern, morsch an den Enden	1
Sandkasten	Spielsand fehlt	2
Vogelschar	ein Vogel: Absplitterungen (BBH vorhanden)	2
Tischbankkombination	reinigen	3
Turmutsche	ein Bodenbrett erneuern	2
Bank	reinigen	3
Elbingerweg		
Kletterturm mit Rutsche	Rutsche-Seiten u. Dach erneuern (morsch)	1
Kletterbrücke Stahl	Roststellen-scharfe Kanten, Fallschutz	1
Vogelschar	vier Vögel erneuern unterhalb gebrochen, morsch	2
Federtier Flugzeug	Sitzfläche-sehr große Absplitterungen	2
Tischbankkombination	zwei Sitzbretter morsch, erneuern	2

Elisabeth Seibert Str.

Sandkasten	Spielsand fehlt	2
Vogelschaar	ein Vogel erneuern, zwei Sitzflächen erneuern	1
Doppelschaukel	abgebaut, 2 aufrechte Pfosten im Boden morsch	1
Turmkombination	gesperrt, vier aufrechte Pfosten morsch im Boden	1
Sandspielanlage	2 rote Seitenteile große Absplinterung	2
Spielhaus	Dach- mehrer Bretter morsch	2
Turmkombination	Hangelbalken morsch, erneuern	1

Falkhörn

Einfriedung	Zaun am Graben defekt	2
Mobilus	zwei neue Handgriffe, Stahl schaut durch	1
Seilbahn	sehr starker Rostansatz-streichen	3
Vogelschaar	abbauen	1

Frankfurter Str.

Einfriedung	mehrere Zaunteile defekt	2
Doppelschaukel	abgängig - Fallschutz - reinigen	2
Sandkasten	Spielsand auffüllen	2
Reck	zwei Pfosten erneuern	2

Hasenweide

Einfriedung	Pappelzaun an vielen Stellen morsch	2
Spielhauskombination	7 Bodenbretter erneuern, morsch	2
Spielhauskombination	die Dachflächen erneuern, morsch	1

Heinrich Lübke Str.

Einfriedung	der Pappelzaun ist morsch	2
Bepflanzung	Baumfällung am Gehweg, ist gebrochen	1
Wege	keine Wege mehr zu sehen	3
Turmspielanlage, Paris	rotes großes Seitenteil in der Ecke morsch	2
Playland-Laube	das Pappeldach hat mehrer Löcher, morsch	1
Federtier Schwan	Sitzfläche erneuern, Absplinterungen	2
Sandwerk	ein Schüttwerkseitenteil morsch, erneuern	2

Helmsundstraße

Eingang/Tor	abbauen u. erneuern	2
Toranlage	abbauen u. erneuern	2

Konrad Adenauer Str

Wege	keine Wege zu sehen	3
Hangrutsche	sehr viel Rost, Mutterboden fehlt an den Seiten	2
4 Bänke	eine Bank: 5 Bankbretter erneuern, morsch	2
Hangrutsche	kein Fallschutz mehr vorhanden	1

Langeooger Str.

Hüttenrutsche	Dach u. Seitenteile erneuern (BBH vorhanden)	2
Tischbank	ein Tischbrett morsch	1
Sandspielgerät	Dach völlig morsch, erneuern	1
Hüttenrutsche	Fallschutz sehr verdichtet, erneuern	2
Sandspielgerät	Fallschutz sehr verdichtet, erneuern	2

Mellumstraße		
Reckanlage	Fallschutz nicht mehr zu erkennen	1
Zug	Lock: Schornstein morsch	2
Spielhaus	Dachflächen abgebrochen, erneuern, morsch	1
Onnhamm		
Doppelschaukel	Fallschutz im hinteren Bereich erneuern	2
Fort	drei aufrechte Standpfosten erneuern	1
2 Rutschen	Rutsche innen, Bretter fallen raus, morsch, Fallschutz	2
5 x Wippferde	ein Ohr fehlt	3
1 Schwingtier	abbauen, Lager ausgeschlagen	2
Fort	mehrere Bodenlager erneuern, morsch	1
	Fallschutz fehlt im Innenbereich an der Rutsche	2
	Palisaden im Eingangsbereich erneuern, morsch	2
	Kletternetz Querpalisade u. Aufrechter morsch	1
	Kochtisch, ein Brett morsch, erneuern	2
	eine Halbrundpalisade fehlt unten	1
	Außenleiter, das Podest erneuern, Unterbau morsch	1
Peter Grave Str.		
Gerätekombination	ein Bodenbrett erneuern, morsch	2
Pendolino	Mutter lose auf Gewinde	2

Spielplätze an Schulen		
Ort	Beschreibung	Priorität
Schule Glarum		
Stahlreck	Farbabsplitterungen, sehr scharf	1
Balanzierwand	es fehlt Fallschutz	2
Doppelschaukel	im Sommer 2 Aufrechte u. Querbalken erneuern	2
Sechseck	Farbabsplitterungen, sehr scharfe Kanten	1
Stahlbogen	Farbabsplitterungen, sehr scharfe Kanten	1
Schule Heidmühle		
Seilcircus	unter dem Gerät zu wenig Fallschutz	1
Stämme, Innenbereich	einer ist ganz morsch	3
Schule Jungfernbusch		
2 x Balanzierbalken	Palisaden erneuern, morsch	2
Schule Oestringfelde		
Doppelschaukel	einen aufrechten Pfosten erneuern, gesperrt	1
Balanzierbalken	Kantholz erneuern, morsch	2
Schulgarten	alle Sitzmöbel zugewuchert, nicht begehbar	3
Schule Roffhausen		
Stahlsechseck	Fallschutz nicht ausreichend	2
Stahlbrücke	Fallschutz nicht mehr vorhanden	1
Stahldreieck	Fallschutz nicht ausreichend	2
Stahlstufenreck	Fallschutz nicht ausreichend	2
Doppelschaukel	Fallschutz nicht ausreichend	2
Hüpfscheibe	alle drei Rundenscheiben erneuern, morsch	2
Bolzplatz	beim Tor hinten, Querbalken morsch am Ende	1
Klettergerüst	Fallschutz nicht mehr ausreichend	1

Schule Schortens		
Sechseck	Fallschutz fehlt	2
Doppelschaukel	Fallschutz fehlt unter den Sitzen	1
Doppelschaukel Holz	Fallschutz fehlt unter den Sitzen	1
Schule Sillenstede		
Gleichgewichtsgarten	mehrere Palisaden morsch u. Kantholz auf Spitze morsch	2
Rutschenturm	eine Querverstrebung erneuern	2

Spielplätze an Kita's

Ort	Beschreibung	Priorität
Kita Glarum		
Doppelschaukel	Schrauben, Bolzen u. Kette erneuern, hohe Verschleiß	1
Kita Oestringfelde		
Bepflanzung	Wall mit Gitter gesperrt	
Doppelschaukel	Sitze abgebaut, ein aufrechter Pfosten oben morsch	1
Reck	einen aufrechten Pfosten erneuern, morsch	1
Kita Roffhausen ev. Kirche		
Sandspielgerät	Boden in den Ecken morsch, erneuern	2
Sitzwand	Sitzflächen am Ende abgesplittert	2
Rutschenhaus	Rutschenseitenteil erneuern, Absplitterungen	1
Wippe	Palisade am Ende morsch	2
Schutzhaus	das Dach ist defekt, verrottet an den Enden	2
Sprungschanze	zwei Bretter lose	2
Sandspielgerät	mehrere Seitenteile: starke Absplitterungen	2
Kita Schortens		
Turmutsche	Fallschutz fräsen, zu fest	1
Tribüne	mehrere Bretter im Belag morsch	1
Kita Sillenstede		
Turmkombination	zwei Pfosten aufrecht im Boden morsch	1
Matchtisch	mehrere große Absplitterungen	2
Wasserspiel	es fehlt Mutterboden am Podest, zu hoch	2
Baumhaus	ein Pfosten in Höhe des Bodens morsch	1
Wippe	ein Reifen austauschen, gerissen	2
Nestschaukel	kein Fallschutz mehr	1
Turmkombination	kein Fallschutz mehr	1
Baumhaus	kein Fallschutz mehr	1
Kita Weichselstraße		
Rutschenturm	unten am Boden Kanthölzer morsch, plus Sprossen	2
Spielhaus	Dach: große Absplitterungen	2
Doppelschaukel Nord	Querbalken am Ende morsch, Fallschutz fehlt	1
Reck	Fallschutz fehlt	1
3 Spielhäuser	Hellblau: eine Seitenwand mit Tür am Boden lose	1
Doppelschaukel Süd	drei aufrechte Pfosten morsch, gesperrt	1
Balaciersteg	zum Teil abbauen oder Stämme austauschen	1

Spielplätze an Krippen		
Ort	Beschreibung	Priorität
Krippe Roffhausen		
Eingang/Tor	Pappelzaun morsch	2
Toranlagen	Pappelzaun morsch	2
Krippe Schortens		
Doppelschaukel	Ein aufrechter Pfosten erneuern, im Boden morsch	1
Sandkastenüberdachung	Die Bitumenplatten sind kaputt u. schimmeln	2
Krippe Sillenstede		
Spielkombination "Val d'Isère"	es fehlt Fallschutz um das Gerät	1
Spielwand	Schüttrohr fehlt, abgebrochen	2