

Bericht der Hauptjahreskontrolle Spielplätze April 2023

Öffentliche Kinderspielplätze, Grundschulen, Kindertagesstätten, Krippen, Jugendtreffs, Skateranlagen, Bolzplätze
Pferdestall, Badesee, Campingplatz, Mozartstr., GPS Upjever

Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Ort	Geräte	Mängel/keine Mängel	Priorität
1.	Adlerstr.	Turmkombination	es sind mehrere tragende Kanthölzer verrottet/morsch. Das Gerät ist gesperrt	1
		Tischbankkombination	mehrere Bretter: Absplitterungen	2
2.	Aktivspielplatz	Turmkombi	vier Bodenbretter weisen hohen Verschleiß auf	2
		Torwand	die Prallplatte ist gebrochen. Ein aufrechter Pfosten im Bodenbereich ist verrottet, abzubauen	1
		Spielhauskombi	zwei aufrechte Pfosten im Bodenbereich sind morsch	1
		Seilbahn	schräger Aufgang-der Belag weist hohen Verschleiß auf, komplett	1
3.	Alsterstr.	Turmkombi	am Kletternetz ist ein Bolzen lose	1
4.	Am Föhrenbusch		keine Mängel	
5.	Am Junkernberg		keine Mängel	
6.	Blumenweg	Vogelschar	ein Querbalken ist morsch	2
7.	Dettmar-Coldewey-Str.	Wallanlage mit Röhren	die Abweiser an den Röhren weisen hohen Verschleiß auf, Absplitterungen	1
8.	Elbinger Weg	Wallanlage mit Rutsche	Wallröhrenanlage muss dringend überarbeitet werden, zu hohe Abbruchkanten	1
9.	Elisabeth Selbert Str.		keine Mängel	
10.	Eschenweg		keine Mängel	
11.	Falkhorn		keine Mängel	
12.	Federtiere im Stadtgebiet	Vogelwippe	zwei Sitze weisen hohen Verschleiß auf	1
13.	Frankfurter Str.		keine Mängel	
14.	Hasenweide		Gesperrt - Befindet sich in der Umgestaltung	
15.	Heinrich-Lübke-Str.	Hügel, Röhrenrutsche	am Hügel Mutterboden anfüllen, das Podest liegt frei	2
		Zaun	einen aufrechten Pfosten richten (Parkplatz-wurde angefahren)	2
16.	Helmsundstr.		keine Mängel	

17.	Kanngießerland		keine Mängel	
18.	Konrad-Adenauer-Str.	Doppelschaukel	die Bolzen oben am Lager weisen einen hohen Verschleiß auf, sind zu tauschen	2
		Hangrutsche	den Hang mit Mutterboden anfüllen, das Fundament liegt frei	2
19.	Langeooger Str.		Grundsaterneuerung	
20.	Marienhof	Überdachter Sandkasten mit Pumpe	Bei dem Holzpodest, auf dem die Pumpe befestigt ist, sind Bretter lose u. gebrochen Podest ist zu erneuern Die Sandkasteneinfassung auf dem Pflaster ist lose und morsch, ist zu erneuern	2 2
		Spielhaus	Mehrere Dachbretter sind morsch	2
		Seilbahn	gesperrt - am Zielblock ein aufrechtet Pfosten an der Verschraubung morsch/verrottet der Querbalken ist abgängig an der Stelle, wo das Drahtseil durch den Balken geht. Am Startblock sind zwei aufrechte Pfosten abgängig	1 1
		Rutschenturm	zwei Bodenbretter weisen hohen Verschleiß auf, Absplitterungen glätten	2
		Reck	bei einem Pfosten ist der Kopf morsch mit Pilzbefall: ersetzen/erneuern	2
		Balancier - Baumstämme	die Baumstämme abbauen, die Standfestigkeit ist nicht mehr gegeben	1
21.	Mellumstr.		Grundsaterneuerung	
22.	Niederweg	Reck	die Reckpfosten erneuern, sind im oberen Bereich morsch	2
		Fußballtore	die Tornetze befestigen, sind an mehrern Stellen lose	2
23.	Onnhamm	Burg/Fort	ein Querbalken, der den Boden trägt ist morsch. Mehrere Bodenbretter weisen hohen Verschleiß auf. Schrägen Aufgang komplett ersetzen. Aufrechte Pfosten und Belag morsch. An der Rutschstange zeigt die Halterungsplatte einen sehr hohen Verschleiß. Dachbretter fehlen am Turm. Es fehlt eine Dachsindel im Eingangsbereich.	1
		Federtiere	drei der Federtiere abbauen, hoher Verschleiß	2
24.	Peter-Grave-Str.	Tischbankkombi	die Tischbankkombi ist abzubauen	2
		Zaun	der Holzzaun an der Straße ist abgängig	2
25.	Wohnpark		keine Mängel	

Bericht der Hauptjahreskontrolle Spielplätze April 2023

Grundschulen

Ort	Geräte	Mängel/keine Mängel	Priorität
GS Glarum	Doppelschaukel	die Bolzen oben im Schaukellager weisen hohen Verschleiß auf, sind zu tauschen	1
GS Heidmühle	Sechseck, Klettergerüst	das Kletternetz hat einen hohen Verschleiß	2
	Reck	zwei aufrechte Pfosten weisen große Absplitterungen auf, sind zu ersetzen	2
GS Jungfernbusch	Nestschaukel	die Kettenglieder an der Y-Stelle weisen sehr hohen Verschleiß auf, sind zu tauschen	1
	Balancierbalken	es fehlen mehrere Rundholzpalisaden im Verlauf	2
GS Oestringfelde	Doppelschaukel	der Querbalken ist an den Verschraubungen morsch - gesperrt	1
GS Roffhausen	grünes Klassenzimmer	in der Umkleidung fehlt ein aufrechtes Brett	2
GS Schortens	Stehwippe, doppelt	die Reifendämpfung sitzt nicht richtig unter der Wippe	2
	Doppelschaukel	die Ketten am Sitz weisen einen hohen Verschleiß auf und 2 Sitze austauschen	2
	Doppelschaukel, Holz	alle 4 Schaukellager sind ausgeschlagen, sind zu ersetzen	2
	Rolle mit Seil	das halbe Seil ist in der Öse gebrochen, ist zu ersetzen	2
	Überdachung Sandkasten	ein aufrechter Pfosten ist im Bodenbereich morsch	2
GS Sillenstede	Reck	eine Schraube fehlt im aufrechten Pfosten in der Halterung	1
	Lümmelbank	eine Rundholzpalisade ist morsch	2
	Doppelschaukel	die Schaukel ist abgängig.	2

Bericht der Hauptjahreskontrolle Spielplätze April 2023
Kindertagesstätten und Kinderkrippen

Kindertagesstätten

Ort	Geräte	Mängel/keine Mängel	Priorität
Kita Glarum	Bienenglück Federtier	eine Fußraste ist lose	2
	Reck	die Köpfe sind morsch, sind zu kürzen	2
	Doppelschaukel	die Bolzen oben im Lager weisen hohen Verschleiß auf	1
Kita Jungfernbusch	Karussell	am Karussell Mutterboden anfüllen	2
Kita Oestringfelde	Doppelschaukel	ein aufrechter Pfosten ist unten am Fuß morsch - gesperrt	1
	Sonnensegel	Erneuerung Rundholzpalisade	2
	Sandspielbereich	Befestigung der Eichenwand (Balken)	2
Kita Schortens	Nestschaukel	Erneuerung aufrechter Pfosten, die Lager sind ausgeschlagen -	1
	Überdachter Sandkasten	Überdachung ist defekt	2
Kita Sillenstede	Rutschenturmkombi Reck	ein Pfosten am Reck ist im Bodenbereich morsch	2
	Vogelschar	Vogelschar gesperrt, da Querbalken morsch	1
Waldkindergarten		keine Mängel	
Kinderkrippen			
Krippe Glarum		Keine Mängel	
Krippee Jungfernbusch		keine Mängel	
Krippe Oestringfelde		keine Mängel	
Krippe Roffhausen	Doppel-Kleinkind-Schaukel	Erneuerung aufrechter Pfosten	1
Krippe Schorten		keine Mängel	
Krippe Sillenstede	Spielkombi mit Rutsche	die Bodenbretter erneuern, aufrechten Pfosten ersetzen	2

Bericht der Hauptjahreskontrolle Spielplätze April 2023**Jugendtreffs, Skateranlagen, Bolzplätze, sonst. Einrichtungen**

Ort	Geräte	Mängel/keine Mängel	Priorität
Jugendtreffs			
Jugendtreff Accum		keine Mängel	
Jugendtreff Hohe Gast		keine Mängel	
Jugendtreff Sillenstede	Graffitiwand	mehrere Platten lose, Schrauben sind abgerissen - befestigen	2
Skateranlagen			
Hohe Gast	Rampe, gerade	neue Verschraubung des Holzbelags unten an der Rampe	1
Bolzplätze			
Bolzplatz Graf-von-Galen	Zaun	im Ballfangzaun sind mehrere Löcher vorhanden	2
Bolzplatz Hohe Gast	Zaun	im Ballfangzaun sind mehrere Löcher vorhanden	2
Bolzplatz Middelsfähr	Zaun	im Ballfangzaun sind mehrere Löcher vorhanden	2
Sonstige Einrichtungen			
Pferdestall		keine Mängel	
Kita GPS Upjever		keine Mängel	