

Eine Umsetzung sei leider bisher nicht erfolgt. Seines Erachtens darf sich die Stadt Schortens einen solch schlechten Pflegezustand der Außenbereiche öffentlicher Einrichtungen – und gerade des repräsentativen Bürgerhauses - nicht leisten.

StD Müller antwortet, dass während der zurückliegenden Frostperiode die Fugen aus dem im vergangenen Jahr sanierten Mauerwerk herausgeplatzt sind und das Mauerwerk aufgrund des hohen Erddrucks abkippt. Da die Reklamationsverhandlungen mit der ausführenden Firma noch andauern, wurde bisher auf eine Pflege durch den Baubetriebshof verzichtet.