

Zur Altlast Beethovenstraße liegen die neuesten Erkenntnisse über das Grundwasser-Monitoring seitens des Landkreises vor. Die Probeentnahmen erfolgten am 11. 05. 2005. Im Ergebnis stellt der Landkreis fest, dass die Gefahr einer weiteren Schadstoffausbreitung existiert. Entsprechen den gesetzlichen Vorgaben ist eine Sicherung des Grundwassers und auch eine Sanierung notwendig. Die Bodensanierung ist weiterhin dringend erforderlich, um ein weiteres Eindringen von Schadstoffen in das Grundwasser zu unterbinden. Die nächste überwachende Beprobung ist für Herbst 2005 vorgesehen. Zu hoffen ist, dass dem Landkreis auch bald die Erledigung des Problems in Form einer Sanierung möglich ist.