

Ausgleichsbetrag	Buchgsdat.Ausgleich	Sachkonto	Ordnungsbegriff	Geschäftspartner	Kurzbeschreibung des Geschäftspartners	PSP-Element
2018 Weitere Abarbeitung des Monumentendienstes						
-131,73	15.01.2019	421100	ÜBERPRÜFUNG PUFFERSPEICHER	22306	Detlef Janßen Heizung- und Sanitärmeister	P1.2.8.1.100
-303,96	01.02.2019	421100	AUßENTÜR REPARIERT	3983	Tischlerei Janssen GmbH	P1.2.8.1.100
-69,55	07.02.2019	421100	ACCUMER MÜHLE - BAUTEIL-INSPEKTION	22330	Monumentendienst Stahlwerk Ahlhorn	P1.2.8.1.100
-717,81	13.05.2019	421100	ARBEITEN FÜR BRÜCKENBAU	24146	GHD Handwerksarbeiten Gerhard Harms	P1.2.8.1.100
-5.837,94	10.09.2019	421100	GERÜSTSTELLUNG UND VERSCH. FARBEN	15673	Nietedt GmbH	P1.2.8.1.100
-3.476,37	10.09.2019	421100	SANIERUNG MÜHLENFLÜGEL	23971	Mühlenbau Diedrich Schlachter	P1.2.8.1.100
-10.233,40						

Parkplatz ist vorbereitet für einen Maßnahme

Einige Stromentlastungsmaßnahmen gem. E-Scheck werden zeitnah durchgeführt (alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen wurden bereits beim E-Scheck beseitigt!)
 Weitere Reparaturmaßnahmen werden noch in 2019 durchgeführt: Ortgang verstärkt; Brücke; diverse Malerarbeiten; Türbogen rechte Seite Scheune

bisher in 2019 in Zusammenarbeit der GPS-Erneuerung der Brücke; Vorbereitung für die Verbesserung der elektrischen Anlage

Ausgleichsbetrag	Buchgsdat.Ausgleich	Sachkonto	Ordnungsbegriff	Geschäftspartner	Kurzbeschreibung des Geschäftspartners	PSP-Element
-748,20	10.01.2018	421100	150 ACCUMER MÜHLE MALER-/TISCHLERAR	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-4.997,11	02.02.2018	421100	ACCUMER MÜHLE HOLZSTÄNDERWERK	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-1.172,15	07.03.2018	421100	ACCUMER MÜHLE SAN.HOLZSTÄNDERWERK	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-1.741,03	22.03.2018	421100	ACCUMER MÜHLE SAN.WINDFEDERN	12113	Liehr & Lorenz Bedachungs GmbH	P1.2.8.1.100
-3.127,32	28.03.2018	421100	ACCUMER MÜHLE 2.AUFTR.SAN.STÄNDERWE	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-3.564,05	20.04.2018	421100	ACCUMER MÜHLE SAN.STÄNDERWERK U.A.	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-1.605,00	20.04.2018	421100	ACCUMER MÜHLE ANSTRICHE SCHEUNE	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-5,18	16.05.2018	421100	KLÖNSCHNACKTÜR ACCUM FARBE U.A.	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-193,00	18.05.2018	421100	150 ACCUMER MÜHLE TISCHLERARBEITEN	3166	Arbeitskreis Accumer Mühle e.V	P1.2.8.1.100
-1.035,30	31.05.2018	421100	ACCUMER MÜHLE ANSTRICHARBEITEN	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-2.957,15	14.06.2018	421100	ACCUMER MÜHLE ARB.MONUMENTENDIENST	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-1.188,10	25.06.2018	421100	AN DER MÜHLE 7 WINDROSE REINIGEN	15673	Nietiedt GmbH	P1.2.8.1.100
-1.879,01	29.06.2018	421100	ACCUMER MÜHLE LEINÖLBESCHICHTUNGEN	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-4.738,94	09.07.2018	421100	MÜHLE ACCUM WINDROSENWELLE	23971	Mühlenbau Diedrich Schlachter	P1.2.8.1.100
-332,84	12.07.2018	421100	ACCUMER MÜHLE BRETTTER TAUSCHEN U.A.	12113	Liehr & Lorenz Bedachungs GmbH	P1.2.8.1.100
-1.975,40	18.07.2018	421100	ACCUMER MÜHLE LEINÖLBESCHICHTUNGEN	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-289,18	18.07.2018	421100	150 ABSPERRBÖCKE HUBSTEIGER	22191	Mühlenverein Accum e.V. c/o Herrn Hermann Pille	P1.2.8.1.100
-452,77	11.09.2018	421100	LEINÖLFARBEN	15673	Nietiedt GmbH	P1.2.8.1.100
-452,77	12.09.2018	421100	LEINÖLFARBEN	15673	Nietiedt GmbH	P1.2.8.1.100
-29,45	26.09.2018	421100	MÄHEN EINSCHLIEßLICH KANTEN	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-88,35	21.11.2018	421100	150 TRANSPORT HOLZ	22191	Mühlenverein Accum e.V. c/o Herrn Hermann Pille	P1.2.8.1.100
-421,74	27.11.2018	421100	ACCUMER MÜHLE E-CHECK	11374	Elektro Hoppe	P1.2.8.1.100
-194,68	10.12.2018	421100	AN DER MÜHLE 15 BAUSTR.ZÄHLER AUFST	11374	Elektro Hoppe	P1.2.8.1.100
-77,40	20.12.2018	421100	MÜHLENVEREIN ACC.PUMPE ENTLÜFTEN	8249	Detlef Janßen	P1.2.8.1.100
-33.266,12						

Instandsetzung des Ständerwerkes in der Scheune mit Masse behoben; E-Scheck im Oktober/November 2018 durchgeführt
2018 Weitere Abarbeitung des Monumentendienstes

Ausgleichsbetrag	Buchgsdat.Ausgleich	Sachkonto	Ordnungsbegriff	Geschäftspartner	Kurzbeschreibung des Geschäftspartners	PSP-Element
-246,60	24.02.2017	421100	17010 REP. WINDROSE ACCUMER MÜHLE	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-505,75	08.03.2017	421100	WINDROSENBLATTSTIEL AUSGEBAUT	22061	Sägewerk Böök	P1.2.8.1.100
-309,40	08.03.2017	421100	HALTEBÜGEL	22061	Sägewerk Böök	P1.2.8.1.100
-1.154,59	22.03.2017	421100	MÜHLE ACCUM BRÖTJE WGB 38 WÄRMETAUS	8009	Sanitär Uwe Hinrichs	P1.2.8.1.100
-341,17	18.04.2017	421100	ACCUM SCHEUNE WASSERVERL.PRÜFEN	11374	Elektro Hoppe	P1.2.8.1.100
-581,01	12.05.2017	421100	WARTUNGSINSPEKTION + BERICHT	22330	Monumentendienst Stahlwerk Ahlhorn	P1.2.8.1.100
-760,42	16.05.2017	421100	MÜHLE ACCUM SCHLIEßANLAGE	11438	RADTKE Sicherheits-GmbH	P1.2.8.1.100
-78,60	22.05.2017	421100	AUFTR. 150 ACCUMER MÜHLE	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-503,70	01.06.2017	421100	MÜHLE ACCUM STÖRUNG HEIZUNGSANL.BEH	8009	Sanitär Uwe Hinrichs	P1.2.8.1.100
-239,13	26.06.2017	421100	SCHEUNE HUNTST.WELLBL.FIXIEREN	12113	Liehr & Lorenz Bedachungs GmbH	P1.2.8.1.100
-17.850,00	18.09.2017	421100	ABSCHLAG HOLZMATERIAL	22855	Molennmakersbedrijf Molema V.O.F.	P1.2.8.1.100
-86,10	09.10.2017	421100	MÜHLE ACCUM INST. FEUERLÖSCHER	12580	Feuerschutz Hese GmbH	P1.2.8.1.100
-17.850,00	30.10.2017	421100	ABSCHLAG MATERIAL BAU GALERIE	22855	Molennmakersbedrijf Molema V.O.F.	P1.2.8.1.100
-222,10	03.11.2017	421100	17138 MÜHLENVEREIN ACCUM	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-109,68	08.11.2017	421100	ACCUMER MÜHLE BAUTEILINSPEKTION	22330	Monumentendienst Stahlwerk Ahlhorn	P1.2.8.1.100
-1.361,85	15.11.2017	421100	150 ACCUMER MÜHLE MALER-/TISCHLERAR	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-75,46	22.11.2017	421100	ACCUMER MÜHLE KLÖNSCHNACKTÜR	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-69,70	22.11.2017	421100	ACCUMER MÜHLE TÜR LADENBAND	11002	Baubetriebshof Schortens (AöR)	P1.2.8.1.100
-595,00	04.12.2017	421100	ACCUMER MÜHLER - SANIERUNG ABSCHLAG	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-1.149,54	18.12.2017	421100	ACCUMER MÜHLE SAN.STÄNDERWERK	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-22.907,50	19.12.2017	421100	ACCUMER MÜHLE - GALERIEBAU	22855	Molennmakersbedrijf Molema V.O.F.	P1.2.8.1.100
-66.997,30						

die Stadt Schortens hatte bei der Maßnahme Galerie 20.000 € zugesagt, jedoch wurde die ganze Maßnahme von der Stadt Schortens getragen
überplanmäßig 40.000 € bereitgestellt

2017 Galerieerneuerung; Abarbeitungen des Monumentendienstes

Ausgleichsbetrag	Buchgsdat./Ausgleich	Sachkonto	Ordnungsbegriff	Geschäftspartner	Kurzbeschreibung des Geschäftspartners	PSP-Element
-13.403,61	16.02.2016	421100	ACCUMER MÜHLE MAUERISOLIERUNG	3471	Gebr. H.u.A. Eggers Bauunternehmung GmbH & Co. KG	P1.2.8.1.100
-1.339,40	17.02.2016	421100	ACCUMER MÜHLE FUGEN SANIEREN	3563	Monika Haßbargen	P1.2.8.1.100
-4.572,42	16.03.2016	421100	ACCUMER MÜHLE PUTZARB.U.A.	13003	asr & team GmbH	P1.2.8.1.100
-1.059,41	23.03.2016	421100	MÜHLENSCHEUNE REINIGUNG	1520	Volker Vogel	P1.2.8.1.100
-420,26	12.04.2016	421100	GRUNDREINIGUNG DACHGEBÄLK U.A.	1520	Volker Vogel	P1.2.8.1.100
-359,27	18.04.2016	421100	ACCUMER MÜHLE, STECKDOSEN	11374	Elektro Hoppe	P1.2.8.1.100
-370,30	18.04.2016	421100	ACCUMER MÜHLE, WASSERLEITUNG, HEIZK	11374	Elektro Hoppe	P1.2.8.1.100
-465,86	15.11.2016	421100	DRUCKSPÜLER FÜR URINAL ERNEuern	8009	Sanitär Uwe Hinrichs	P1.2.8.1.100
-167,28	07.12.2016	421100	SPÜLKASTEN	8009	Sanitär Uwe Hinrichs	P1.2.8.1.100
-37,95	12.12.2016	421100	ZYLINDER	11908	E.W.HAYEN	P1.2.8.1.100
-81,85	14.12.2016	421100	ZYLINDERTAUSCH ACCUMER MÜHLE	11959	OBI Bargaen Heimwerkermarkt GmbH	P1.2.8.1.100
-22.277,61						

2016 Behebung des Feuchtigkeitsschaden + kleinere Schäden

Ausgleichsbetrag	Buchgsdat./Ausgleich	Sachkonto	Ordnungsbegriff	Geschäftspartner	Kurzbeschreibung des Geschäftspartners	PSP-Element
-226,81	25.09.2015	421100	FUßBODEN VERSIEGELN	20055	TMS Handwerker Service	P1.2.8.1.100
-347,96	30.09.2015	421100	ACCUMER MÜHLE INNENWAND ÖFFNEN	3471	Gebr. H.u.A. Eggers Bauunternehmung GmbH & Co. KG	P1.2.8.1.100
-574,77						

Erhebliche Personalanteil FB Bauen in der Vorplanung, Arbeitsablauf etc.

2015 vorbereitende Maßnahmen wegen des Feuchtigkeitsschaden