

Bericht:

Aqua Toll Schortens:

Das Aqua Toll wurde am 30. April geschlossen. In den letzten Wochen häuften sich die Probleme in der Schwimmbadtechnik, sodass unter anderem der Hubboden-betrieb zwei Wochen vor dem Schließungstermin eingestellt werden musste. Bei den technischen Defekten wurde nur noch darauf geachtet, dass das fristgerechte Ende des Schwimmbetriebes unter Beachtung der einschlägigen Richtlinien und Verordnungen erreicht wird.

Nach der Schließung wurden nach und nach die Anlagen abgeschaltet und das Wasser aus den Becken gelassen. Es laufen zurzeit nur noch die für den Betrieb von Actic Fitness notwendigen Anlagenteile.

Die Umkleiden und Sanitäreinrichtungen sind über die Räume von Actic Fitness erreichbar. Diese Lösung wird nach Rücksprache mit der Studioleitung von den Mitgliedern sehr gut angenommen.

Naturfreibad Schortens:

Hier können zurzeit noch keine Ausführungen gemacht werden, da zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung die Freibadsaison wetterbedingt noch nicht begonnen hat.