

TA Töpel stellt den Energiebericht für 23 ausgewählte Liegenschaftsobjekte der Stadt Schortens vor. Anhand von Wärmebildaufnahmen wird der Wärmeverlust vor und nach Reparaturarbeiten (Austausch Fenster, Austausch Fensterbänke, Entfernen Heizungsrieschen, Austausch Türen usw) an städtischen Gebäuden erläutert.

Die Wärmebildaufnahmen sind als Anlage dem Protokoll beigefügt.