

Mängelübersicht der fortlaufenden, Kontrolle vom 21.10.2020

Ort	Kontrollobjekt	Mängeltext (verkürzt)
Am Föhrenbusch	Schaukel	Fallschutz aufbereiten
Am Junkernberg	Doppelschaukel	Fallschutz auffüllen
Am Junkernberg	Doppelwippe	Fundament bzw. Trägerbalken p...
Am Junkernberg	Reck	Kordelfangstelle nacharbeite...
Am Junkernberg	Spielkombi	Fallschutz aufbereiten
Badesee	Bänke	allgemein alle Bänke brauchen...
Badesee	Rutsche	Fallschutz aufbereiten, auflockern...
Badesee	Doppelschaukel (Holz)	Fallschutz auffüllen
Campingplatz	Doppelschaukel	Standbalken überprüfen, Fallschutz...
Campingplatz	Reck	Holz Absplinterung bearbeiten,...
Campingplatz	Tischbankkombination	nicht vorhanden
Elbinger Weg	Wallanlage mit Rutsche	Mutterboden auffüllen
Elisabeth-Seibert-Str.	Sandspielanlage	Sand/Fallschutz auffüllen, auf...
Elisabeth-Seibert-Str.	Spielhaus	Windfedern am Dachblech oder...
Elisabeth-Seibert-Str.	Federtier	überprüfen Schrauben nachziehe...
Eschenweg	Bepflanzung	allgemeiner Rückschnitt erforderlich...
Eschenweg	Doppelschaukel	Fallschutz auffüllen
Eschenweg	Reck	Fallschutz auffüllen
Eschenweg	Hochseilgarten	Fallschutz auffüllen
Falkhörn	Doppelschaukel	Fallschutz aufbereiten
Falkhörn	Federtier Hahn	säubern, aufbereiten und vielei...
Falkhörn	Nuckelpinne (Feder)	???
Falkhörn	Sandkasten	Sand auffüllen, Pilzbefall
Falkhörn	Seilbahn	Fallschutz aufbereiten und auf...
GS Heidmühle	Doppelschaukel innen	Fallschutz auffüllen
GS Heidmühle	Baumbank	Boden auffüllen
GS Jungfernbusch	Reck	Pfostentausch
GS Jungfernbusch	Seilcircus	Fallschutz aufbereiten
GS Jungfernbusch	Sandkiste	Fingerfangstellen beseitigen...
GS Schortens	Sechseck	Strickleiter defekt
GS Schortens	Doppelschaukel	Fallschutz auffüllen oder Ket...
GS Schortens	Basketballkörbe	kein Korb
GS Sillenstede	Doppelschaukel	Fallschutz auffüllen, aufbereiten...
GS Sillenstede	Sandkasten	Sand auffüllen
Hasenweide	Wege	zurückschneiden
Hasenweide	Lümmelbänke	frei schneiden
Heinrich-Lübke-Str.	Bank	Sitzbrett erneuern
Heinrich-Lübke-Str.	Bepflanzung	zurückschneiden
Heinrich-Lübke-Str.	Turmspielanlage, Paris	allgemeiner Zustand schlecht,...
Helmsundstraße	Tischbankkombination	liften
Jugendtreff Sillenstede	Hütte 1	Dachziegel fehlen, teilweise g...
Kita Oestringfelde	Wasserspielanlage	Pumpe ohne Funktion
Kita Schortens	Doppelschaukel	Fallschutz auffüllen
Kita Schortens	Gerätehaus	Dach beschädigt
Kita Sillenstede	Matschtisch	unbedingt Fangstellen beseitig...
Kita Sillenstede	Doppelschaukel	Fallschutz auffüllen
Kita Sillenstede	Sandkasten	Sand auffüllen
Kita Sillenstede	Wege	Stolpergefahr beseitigen
Kita Waldkindergarten	Balanciersteg	Schrauben und Anker schauen
Kita Waldkindergarten	Reck	Öffnung Holz schließen

Kita Waldkindergarten	Nestschaukel	Fallschutz auffüllen
Kita Waldkindergarten	Rutschenturm	Fallschutz auffüllen
Kita Waldkindergarten	Sandkästen	Sand auffüllen
Konrad-Adenauer-Str.	Reckanlage	Fallschutz aufbereiten
Krippe Schortens	Sandkastenüberdachung	überarbeiten oder abbauen
Krippe Schortens	Sandkasten	Pilz
Krippe Schortens	Sandkasten	Umrandung Fingerfangstellen
Krippe Sillenstede	Sandkasten	Sand auffüllen
Krippe Sillenstede	Spielkombination "Val d'Isère"	Seitenwand erneuern
Marienhof	Hangseil	spannen
Marienhof	Seilturmlandschaft	Schrauben nachziehen
Mozartstraße	Doppelschaukel	Fallschutz aufbereiten, auffüllen...
Mozartstraße	Nutzerschild	reinigen
Mozartstraße	Turmkombination	Absplitterung überholen, Leite...
Onnhamm	Burg	Eingang Rundhölzer Austauschen...
Onnhamm	Wippferde	Pilzbefall und Allgemeinzustand...
Skateranlage Hohe Gast	Mülltonne	defekt
Skateranlage Hohe Gast	Holzhütte	Vandalismus