


**Ergebnis Hauptuntersuchung 2020 Spielplätze „Alle“ einschließlich Schulen, Kita´s, Krippen, Jugendtreff´s, Skateranlagen und Bolzplätze.**

**Auflistung aller Einzelmängel**


**Am Junkernberg Eingang/Tor**

Das Tor ist defekt reparieren.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000020	20.04.2020	113116	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

**Graf von Galen Str. Bolzplatz Ballfangzaun**

Mehrere Löcher im Zaun.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000060	20.04.2020	113117	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

**GS Jungfernbusch Balancierbalken**


Eine Rundholzpalisade ist von innen morsch erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000018	20.04.2020	113118	 Sofort	<input type="checkbox"/>	

**GS Jungfernbusch Balanciersteg**


Ein gerades Kantholz von innen morsch erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000018	20.04.2020	113119	 1 Woche		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	--------	---	--	--------------------------	--

### GS Jungfernbusch Sandkiste

Am Sandkasten eine neue Umrandung erstellen um Fingerfangstellen zu schließen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000018	20.04.2020	113120	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### Skateranlage Hohe Gast Mülltonne

Mülltonne fehlt ganz erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000052	20.04.2020	113121	 Pflegemangel		<input type="checkbox"/>

### Skateranlage Hohe Gast Wege


Sehr viel Glas und Unrat reinigen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000052	20.04.2020	113122	 Sofort		<input type="checkbox"/>

### Jugendtreff Hohe Gast Basketballplatz

Viele Glasscherben reinigen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000055	20.04.2020	113123	 Sofort		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	--------	--	--	--------------------------	--


### Jugendtreff Hohe Gast Holzhütte

Viel Unrat reinigen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000055	20.04.2020	113124	 Sofort		<input type="checkbox"/>

### Jugendtreff Hohe Gast Mülleimer

Mülleimer fehlt.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000055	20.04.2020	113125	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### Jugendtreff Hohe Gast Unterstand


Viele Glasscherben reinigen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000055	20.04.2020	113126	 Sofort		<input type="checkbox"/>

### Elbingerweg Bepflanzung

Der Spielplatz ist im Umbau.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000022	20.04.2020	113127	 Mangelfrei		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	--------	--	--	--------------------------	--


### Alsterstraße Turmkombination

Spielhaus von Kompan rote Seitenteile weisen hohe Absplitterungen auf erneuern, 3 Teile.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000019	20.04.2020	113128	 Sofort		<input type="checkbox"/>


### Helmsundstraße Doppelschaukel

Mehre aufrechte Balken morsch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000025	21.04.2020	113129	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### Helmsundstraße Seilbahn

Seilbahn gesperrt. Am Startblock die Bodenquerholzer sehr morsch erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000025	21.04.2020	113130	 1 Woche		<input type="checkbox"/>


### Langeooger Str. Hüttenrutsche

Spielgerät überholen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000027	21.04.2020	113131	 Sofort	<input type="checkbox"/>	


**Langeooger Str. Sandspielgerät**

Das Dach ist sehr morsch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000027	21.04.2020	113132	 1 Woche	<input type="checkbox"/>	


**Elisabeth Seibert Str. Federtier Dino**

Die Sitzfläche ist lose, Schrauben nach ziehen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000008	21.04.2020	113133	 1 Monat	<input type="checkbox"/>	


**Kita Weichselstraße ev. Kirche Nestschaukel**

Es fehlt Fallschutzsand.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000046	21.04.2020	113134	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

**Kita Upjever / GPS Doppelschaukel in rot**

Die Schaukelketten verlängern, Sitze sind zu hoch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000045	21.04.2020	113135	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	


### Kita Upjever / GPS Hangrutsche

Oben am Rutscheneinstieg liegt die Rutsche frei, der Mutterboden ist weggespielt und die Rutsche ist oben nicht verankert.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000045	21.04.2020	113136	 Sofort	<input type="checkbox"/>	


### Kita Waldkindergarten Doppelschaukel Süd

Ein aufrechter Pfosten erneuern, unten morsch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000047	22.04.2020	113137	 1 Woche	<input type="checkbox"/>	


### Kita Waldkindergarten Rutschenturm

Eine Treppenstufe an der Kante gebrochen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000047	22.04.2020	113138	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	


### Kita Oestringfelde Nestschaukel

Ein Aufrechter Pfofen erneuern, unten morsch. Nestschaukel abgebaut.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000041	22.04.2020	113139	 1 Woche	<input type="checkbox"/>	

### Kita Oestringfelde Sandspielbereich


Spielsand fehlt.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000041	22.04.2020	113140	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

### Falkhörn Mobilus

Das Kunststoff an den Griffen ist mehrfach gebrochen, erneuern .

Die Griffe bei Hargs bestellen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000037	14.04.2020	11386	 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

### Jugendtreff Sillenstede Papierkorb

kein Papierkorb

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000056	14.04.2020	11387	 Pflegemangel	<input type="checkbox"/>	

### Jugendtreff Sillenstede Umrandung

Baumstämme sehr morsch , austauschen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000056	14.04.2020	11388	● 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

### Onnhamm Fort

Drei Bodenbretter sehr morsch erneuern, zwei Bodenlager /Kanthölzer sehr morsch austauschen. Der Eingangsbereich an der Rutschstange am Boden erneuern, nicht mehr vorhanden. Das Dach vom Turm sind mehrere Bretter lose morsch und eins fehlt ganz. Die Halbrundpalisaden teilweise austauschen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000039	15.04.2020	11389	● 1 Woche	<input type="checkbox"/>	

### Onnhamm Fallschutz

Im Innenbereich den Fallschutzsand fräsen.


Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000039	15.04.2020	11390	● 3 Monate	<input type="checkbox"/>	

### Kita Sillenstede Matschtisch

Matschtisch die Platte erneuern große Absplitterungen.


Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------



000044	15.04.2020	11394	 3 Monate		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	-------	--	--	--------------------------	--


### Eschenweg Fußballtore 2

Das vordere Tor da muss der Querbalken ausgetauscht werden, morsch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000009	15.04.2020	11396	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### GS Glarum Doppelschaukel

Zwei aufrechte Rundholzpalisaden erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000003	16.04.2020	11397	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### GS Glarum Sandkasten


Spielsand fehlt.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000003	16.04.2020	11398	 Pflegemangel		<input type="checkbox"/>

### Kita Glarum Doppelschaukel

Schaukellager die Bolzen tauschen, hoher Verschleiß und Ketten oben kürzen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000040	16.04.2020	11399	 1 Woche		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	-------	---	--	--------------------------	--


### Kita Glarum Spielhaus Süd

Spielhaus die Verkleidung erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000040	16.04.2020	113100	 3 Monate		<input type="checkbox"/>


### Konrad Adenauer Str. Hangrutsche

Hangrutsche muss dringen gestrichen werden.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000026	16.04.2020	113101	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### Konrad Adenauer Str. Sandspielgerät


Ein Bodenbrett erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000026	16.04.2020	113102	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### Konrad Adenauer Str. Wippe

Wippbalken erneuern morsch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000026	16.04.2020	113103	 3 Monate		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	--------	--	--	--------------------------	--


### **Marienhof Boje**

Boje streichen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000028	16.04.2020	113104	 Pflegemangel		<input type="checkbox"/>


### **MarienhofHangseil**

Mutterboden oben am Hügel anfüllen das Fundament liegt frei.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000028	16.04.2020	113105	 1 Woche		<input type="checkbox"/>

### **GS Schortens Überdachter Sandkasten**


Spielsand fehlt.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000015	16.04.2020	113106	 Pflegemangel		<input type="checkbox"/>

### **Kita Schortens Sandkastenüberdachung**


Spielsand fehlt die Fundamente liegen frei.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000043	16.04.2020	113107	 1 Woche		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	--------	---	--	--------------------------	--


### Kita Schortens Sandspielbereich

Sandbereich die Einfassung als Bank da ist ein Brett gebrochen erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000043	16.04.2020	113108	 1 Woche		<input type="checkbox"/>


### Kita Roffhausen ev. Kirche Sandspielgerät

Seitenteile sehr große Absplitterungen erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000042	17.04.2020	113110	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### GS Roffhausen Doppelschaukel


Querbalken sehr morsch, Schaukelsitze abgebaut, erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000017	17.04.2020	113111	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### GS Roffhausen Stahldreieck


Überarbeiten und streichen

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000017	17.04.2020	113112	 3 Monate		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	--------	--	--	--------------------------	--


**GS Roffhausen Stahlsechseck**

Überarbeiten und streichen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000017	17.04.2020	113113	 3 Monate		<input type="checkbox"/>


**GS Roffhausen Stahlstufenreck**

Überarbeiten und streichen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000017	17.04.2020	113114	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

**GS Roffhausen Stahlbrücke**


Überarbeiten und streichen.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000017	17.04.2020	113115	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

**Blumenweg Doppelschaukel**


Fallschutzsand ergänzen und reinigen

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000014	26.03.2020	11379	 3 Monate		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	-------	--	--	--------------------------	--


### Frankfurter Str. Einfriedung

Das Tor schließt nicht mehr, steht auf zum Nachbargrundstück.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000016	26.03.2020	11380	 1 Monat		<input type="checkbox"/>

### Aktivspielplatz Basketballplatz

Eine Prallplatte erneuern

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000013	14.04.2020	11381	 3 Monate		<input type="checkbox"/>

### Adlerstraße Bank

Zwei Bretter erneuern.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000001	14.04.2020	11383	 Pflegemangel		<input type="checkbox"/>

### Adlerstraße Bepflanzung


Strauchgut abfahren.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
---------	-----------	---------	--------------------	---------	------------------

000001	14.04.2020	11384	 Pflegemangel		<input type="checkbox"/>	
--------	------------	-------	--	--	--------------------------	--

**Adlerstraße Kletterkombination**

Rutschenturm ein Seitenbretterneuern morsch.

Auftrag	Prüfdatum	Aufgabe	Erledigungsvermerk	Behoben	Erledigungsdatum
000001	14.04.2020	11385	 3 Monate		<input type="checkbox"/>